



Safety Recall Bulletin

Date: October 26, 2009

Product Line: Snowmobile

Bulletin No: 2010-1-05

Subject: Oil Inlet Pipe

Bulletin No: 2010-1-06

Subject: Gas Tank Spacer

Affected Models: All 2009 Z1/TZ1 Turbo models

■ **NOTE:** Please refer to Cat Tracker to verify if a VIN is affected by this Safety Recall Bulletin.

WARNING

Do not sell, operate, or allow anyone to operate the affected snowmobile until the Oil Inlet Pipe is replaced (2010-1-05) or Gas Tank Spacers are installed (2010-1-06).

■ **NOTE:** Arctic Cat requires that both Safety Recall Bulletins be completed at the same time. After the bulletins are completed, your dealership will need to file a claim for each bulletin.

Condition (01): On the affected models, the oil inlet pipe connecting the engine to the turbo-charger may crack and leak allowing oil to leak onto the engine.

Condition (02): On the affected models, the gas tank may come in contact with the engine causing wear to the gas tank assembly.

Solution (01): Install Oil Inlet Pipe Kit (p/n 0637-328) including four new gaskets and a new oil inlet pipe according to the instructions included in the kit.

Solution (02): Install Gas Tank Spacer Kit (p/n 0637-330 for Z1 Turbo models) or (p/n 0637-332 for TZ1 Turbo models) according to the instructions included in the kit.

WARNING

Whenever any maintenance or inspection is performed on the oil/gas system during which there may be oil/gas leakage, there should be no welding, smoking, open flames, etc. in the area.

Parts: Order an appropriate number of Oil Inlet Pipe Kits (p/n 0637-328) and Gas Tank Spacer Kits (p/n 0637-330/332) through normal parts-ordering channels. Your dealership Parts Account will be billed and then credited upon receipt of a Warranty Claim Request.

■ **NOTE:** Gas Tank Spacer Kits (p/n 0637-330/332) are scheduled to be available the week of November 8, 2009.

Warranty: A labor allowance of 0.5 hr will be paid per Z1 Turbo model.

Warranty: A labor allowance of 0.7 hr will be paid per TZ1 Turbo model.

■ **NOTE:** It is required to enter the current mileage of each affected model at the time the claim is submitted.



Bulletin de rappeler de sécurité

Date: Le 26 octobre 2009

Ligne de produit: Montoneige

Numéro de bulletin: 2010-1-05

Objet: Tuyau d'admission d'huile

Numéro de bulletin: 2010-1-06

Objet: Collet d'espacement de réservoir d'essence

Modèles concernés: Modèles Z1/TZ1 Turbo de 2009

■ **REMARQUE:** SVP Verifier sur Cat Tracker si le numéro de série est affecté par ce Bulletin de rappeler de sécurité.

AVERTISSEMENT

N'opérez pas ou ne permettez à qui que ce soit d'opérer un véhicule affecté sans le remplacement du Tuyau d'alimentation d'huile (2010-1-05) ou les Collets d'espacement de réservoir d'essence sont installés (2010-1-06).

■ **REMARQUE:** Arctic Cat exige que les deux bulletins de rappel de sécurité soient remplis en même temps. Lorsque les bulletins sont remplis, votre concessionnaire doit déposer une demande pour chaque bulletin.

Condition (01): Sur les modèles affectés, le tuyau d'admission d'huile connectant le moteur et le turbocompresseur peut se fissurer et avoir des fuites, ce qui permet à l'huile de se répandre sur le moteur.

Condition (02): Sur les modèles affectés, le réservoir d'essence peut entrer en contact avec le moteur et créer ainsi une usure du réservoir d'essence.

Solution (01): Installez la Trousse de tuyau d'admission d'huile (n/p 0637-328) incluant quatre nouveaux joints statiques et un nouveau tuyau d'admission d'huile selon les instructions incluses dans la trousse.

Solution (02): Installez la Trousse de collet d'espacement de réservoir d'essence (n/p 0637-330 modèles Z1 Turbo) (p/n 0637-332 modèles TZ1 Turbo) incluant deux collets d'espacement et deux vis mécaniques selon les instructions incluses dans la trousse.

AVERTISSEMENT

Lorsque l'entretien ou l'inspection du système d'essence/huile présente des risques de fuite d'essence/huile, il ne doit y avoir aucune flamme nue à proximité, de même qu'il ne faut pas effectuer de soudures ni fumer à proximité, etc.

Pièces: Commandez le nombre approprié de Trousse de tuyau d'admission d'huile (n/p 0637-328) et de Trousse de collet d'espacement de réservoir d'essence (n/p 0637-330/332) selon les méthodes de commande normales. Le compte pièces de votre concession sera facturé puis crédité à la réception du Formulaire de réclamation au terme de la garantie.

■ **REMARQUE:** Les Trousse des épaisseurs de réservoir d'essence (n/p 0637-330/332) sont programmé pour distribution à la semaine de novembre 8, 2009.

Main-d'oeuvre: Une allocation de main-d'oeuvre de 0,5 h sera payée par modèle Z1 Turbo.

Main-d'oeuvre: Une allocation de main-d'oeuvre de 0,7 h sera payée par modèle TZ1 Turbo.

■ **REMARQUE:** Le kilométrage actuel de chaque modèle visé doit être indiqué au moment de soumettre la réclamation.