



# Service Bulletin

**Date:** December 18, 2007

**Product Line:** Snowmobile

**Bulletin No:** 2008-1-04

**Subject:** ECU Exchange

## Affected Models:

2008 F8, M8, and Crossfire 800 Models within the VIN range of  
4UF08SNW98T111005 - 4UF08SNW98T116379

---

■ **NOTE:** Some snowmobiles within the above VIN range have already been serviced at the factory and need no service work. If the snowmobile contains an ECU with a white dot located on top, no ECU exchange is necessary.

**Condition:** It has been determined that the existing ECU in the affected models does not meet Arctic Cat specification standards and/or expectations and must be replaced.

**Solution:** Install a new Replacement ECU in each affected snowmobile.

**Parts:** Order an appropriate number of replacement ECU's through normal parts-ordering channels. Your dealership Parts Account will be billed and then credited upon receipt of a Warranty Claim Request form and the return of the existing ECU. Dealers in the United States are to return each existing ECU to Arctic Cat in Thief River Falls, MN, and Canadian dealers are to return each ECU to Arctic Cat in Winnipeg, Manitoba.

■ **NOTE:** It will be necessary to inspect the fuel injector decal on the top of the ECU to make sure the correct replacement ECU is ordered. The decal will be coded with a square, triangle, or circle. When ordering the replacement ECU, be sure to order an ECU with the corresponding code.

**Warranty:** A labor allowance of 0.2 hr will be paid per affected snowmobile.

■ **NOTE:** Please remember that when submitting a claim, make sure to always enter the current mileage of each affected snowmobile. In order for Arctic Cat to accurately assess warranty claims, an accurate recording of mileage on snowmobiles with warranty claims is important.

### **ATTENTION**

To ensure that the necessary service work is completed in a timely manner and that this issue can be resolved, Arctic Cat is requesting that all service work be completed prior to December 18, 2008. All warranty claims directly related to this issue will not be honored after December 18, 2008, without prior approval.



# Bulletin de Service

**Date:** Le 18 décembre 2007

**Ligne de produit :** Montoneige

**Numéro de bulletin :** 2008-1-04

**Objet :** Remplacement du ECU

## Modèles concernés :

Modèles F8, M8 et Crossfire 800 2008 se trouvant parmi la gamme de NIV de 4UF08SNW98T111005 à 4UF08SNW98T116379

■ **REMARQUE :** Certaines motoneiges dans la gamme de NIV ci-haut ont déjà été révisées à l'usine et n'ont pas besoin de travail de révision. Si la motoneige a un ECU avec un point blanc situé sur le dessus, aucun remplacement du ECU est nécessaire.

**Condition :** Il a été déterminé que le ECU actuel dans les modèles concernés ne répond pas aux standards de spécification de Arctic Cat et/ou aux attentes et doit être remplacé.

**Solution :** Installez un ECU de rechange dans chaque motoneige concernée.

**Pièces :** Commandez un nombre approprié de ECU de rechange en passant par les voies de commande de pièce normales. Votre compte de concessionnaire sera facturé et ensuite crédité lors de la réception du formulaire de demande de réclamation de garantie et le retour du ECU actuel. Les concessionnaires aux États-Unis doivent retourner chaque ECU actuel à Arctic Cat à Thief River Falls, MN et les concessionnaires au Canada doivent retourner chaque ECU à Arctic Cat à Winnipeg, Manitoba.

■ **REMARQUE :** Il sera nécessaire d'inspecter l'autocollant de l'injecteur de carburant sur le dessus du ECU pour s'assurer que le remplacement correct du ECU a été commandé. L'autocollant est codé avec un carré, un triangle ou un cercle. Lorsque vous commandez le ECU de rechange, assurez-vous de commander un ECU avec le code correspondant. Aussi, lorsque vous commandez le ECU, assurez-vous que le numéro de pièce du ECU correspond à la motoneige pour lequel le ECU est commandé

**Main-d'oeuvre :** Une allocation de main-d'oeuvre de 0,2 h sera payée par motoneige concernée.

■ **REMARQUE :** Veuillez vous rappeler que lorsque vous soumettez une réclamation, de vous assurer de toujours inscrire le millage actuel de chaque motoneige affectée. De sorte que Arctic Cat traite avec précision le traitement de vos réclamations de garantie, une inscription exacte du millage des motoneiges sur les réclamations de garantie est importante.

### ATTENTION

Pour s'assurer que le travail de révision nécessaire soit complété dans un délai raisonnable et que ce problème peut être réglé, Arctic Cat demande que tout travail de révision soit complété avant le 18 décembre 2008. Toutes réclamations de garantie directement reliées à ce problème ne seront plus acceptées après le 18 décembre 2008 sans préautorisation.