



Service Bulletin

Date: December 18, 2008

Product Line: Snowmobile

Bulletin No: 2009-1-06

Subject: Gauge

Affected Models: All 2008 Crossfire, M-Series, F-Series, Z1, and T-Series

What is the reason for this notice?

The Premium/Standard gauge on the affected models fails to meet Arctic Cat Standards and needs to be updated.

Condition: On all affected models with a premium/standard gauge, the faceplate and seal may leak allowing moisture into the gauge causing the gauge to malfunction.

CAUTION

DO NOT touch the inside of the new lens. Touching the inside of the lens will leave visible marks.

Solution: Install Premium Gauge Seal Kit (p/n 0637-320) or Standard Gauge Seal Kit (p/n 0637-319) onto the affected models according to the instructions included in the kits.

■ **NOTE:** If the part number on the gauge is one of the following part numbers (p/n 0620-342-350), the new faceplate and seal has been updated and will not need to be updated.

Parts: Order an appropriate number of Premium Gauge Seal Kits (p/n 0637-320) or Standard Gauge Seal Kits (p/n 0637-319) through normal parts-ordering channels. Your dealership Parts Account will be billed and then credited upon receipt of a Warranty Claim Request form.

Warranty: A labor allowance of 0.3 hr will be paid per Crossfire and M-Series model.
BS20096A Standard Gauge Seal Kit (p/n 0637-319)
BS20096B Premium Gauge Seal Kit (p/n 0637-320)

A labor allowance of 0.5 hr will be paid per F-Series, Z1, and T-Series model.
BS20096C Standard Gauge Seal Kit (p/n 0637-319)
BS20096D Premium Gauge Seal Kit (p/n 0637-320)

■ **NOTE:** It is required to enter the current mileage of each affected model at the time the claim is submitted.

ATTENTION

To ensure that the necessary service work is completed in a timely manner and that this issue can be resolved, Arctic Cat is requesting that all service work be completed prior to December 18, 2009. All warranty claims directly related to this issue will not be honored after December 18, 2009, without prior approval.



Bulletin de Service

Date: Le 18 décembre 2008

Ligne de produit : Motoneige

Numéro de bulletin : 2009-1-06

Objet : Jauge

Modèles concernés : Tout Crossfire, M-Series, F-Series, Z1 et T-Series de 2008

Quelle est la raison de cet avis?

La jauge de première qualité/standard des modèles affectés ne répond pas aux critères d'Arctic Cat et doit être mise à jour.

Condition: Sur tous les modèles affectés comportant une jauge de première qualité/standard, la plaque frontale et le joint d'étanchéité peuvent ne pas être étanches et laisser l'humidité pénétrer dans la jauge, ce qui provoquerait un fonctionnement erroné.

ATTENTION

NE touchez PAS l'intérieur de la lentille neuve. Si l'intérieur de la lentille est touché, il restera des marques visibles.

Solution: Installez la Trousse de joint du jauge de première qualité (n/p 0637-320) ou la Trousse de joint du jauge standard (n/p 0637-319) pour tous les modèles en suivant les instructions incluses dans la trousse.

■ **REMARQUE:** Si le numéro de pièce sur la jauge est l'un des numéros suivants (n/p 0620-342-350), la nouvelle plaque frontale et le nouveau joint d'étanchéité ont été mis à jour et il n'est pas nécessaire de les changer.

Pièces: Commandez un nombre approprié des Trousses de joint du jauge de première qualité (n/p 0637-320) ou des Trousses de joint du jauge standard (n/p 0637-319) en passant par les voies de commande de pièces normales. Votre compte de pièces de concessionnaire sera facturé et ensuite crédité lors de la réception du formulaire de demande de réclamation de garantie.

Main-d'oeuvre: Une allocation de main-d'oeuvre de 0,3 h sera payée par modèle Crossfire et M-Series.

BS20096A Trousse de joint du jauge standard (n/p 0637-319)
BS20096B Trousse de joint du jauge de première qualité (n/p 0637-320)

Une allocation de main-d'oeuvre de 0,5 h sera payée par modèle F-Series, Z1 et T-Series.

BS20096C Trousse de joint du jauge standard (n/p 0637-319)
BS20096D Trousse de joint du jauge de première qualité (n/p 0637-320)

■ **REMARQUE:** Veuillez vous rappeler que lorsque vous soumettez une réclamation, de vous assurer d'inscrire le millage actuel de chaque véhicule concerné.

ATTENTION

Pour s'assurer que le travail de révision nécessaire soit complété rapidement et que ce problème peut être réglé, Arctic Cat demande que tout travail de révision soit complété avant le 18 décembre 2009. Toutes réclamations de garantie directement en rapport à ce problème ne seront plus acceptées après le 18 décembre 2009 sans préautorisation.