



# Safety Recall Bulletin

**Date:** February 18, 2010

**Product Line:** Snowmobile

**Bulletin No:** 2010-1-11

**Subject:** Gas Tank

**Affected Models:** All 2010 Sno Pro 500 models

## **WARNING**

Do not operate or permit anyone to operate the affected snowmobile until the gas tank assembly has been updated. Severe personal injury may result if gas leaks from the gas tank.

### **What is the reason for this notice?**

The fuel pump assembly secured to the top of the gas tank does not meet Arctic Cat standards and needs to be updated.

**Condition:** On the affected models, the six self-tapping screws securing the fuel pump assembly to the gas tank may seep gas at the self-tapping screw position.

**Solution:** Install Gas Tank Sealant Kit (p/n 0637-343) onto the affected models according to the instructions included in the kit.

## **WARNING**

Whenever any maintenance or inspection is performed on the fuel system during which there may be fuel leakage, there should be no welding, smoking, open flames, etc., in the area.

**Parts:** Order an appropriate number of Gas Tank Sealant Kits (p/n 0637-343) through normal parts-ordering channels. Your dealership Parts Account will be billed and then credited upon receipt of a Warranty Claim Request form.

**Warranty:** A labor allowance of 0.4 hr will be paid per affected snowmobile.

■ **NOTE:** It is required to enter the current mileage of each affected model at the time the claim is submitted.



# Bulletin de rappeler de sécurité

**Date:** Le 18 février, 2010

**Ligne de produit:** Montoneige

**Numéro de bulletin:** 2010-1-11

**Objet:** Réservoir d'essence

**Modèles concernés:** Tout modèles Sno Pro 500 de 2010

## **AVERTISSEMENT**

**Ne pas utiliser ou permettre à qui que ce soit d'utiliser la motoneige affectée tant que l'ensemble du réservoir d'essence n'a pas été modifié. Vous risqueriez des blessures graves si de l'essence fuit du réservoir d'essence.**

### **Quelle est la raison de cet avis?**

L'ensemble de pompe à carburant fixé sur le dessus du réservoir d'essence ne répond pas aux normes d'Arctic Cat et doit être modifié.

**Condition:** Sur les modèles affectés, les six vis autotaraudeuses fixant l'ensemble de pompe à carburant au réservoir d'essence peuvent laisser suinter de l'essence à la position des vis autotaraudeuses.

**Solution:** Installez la trousse de matériel à étanchéité pour réservoir d'essence (n/p 0637-343) sur les modèles affectés en suivant les instructions incluses dans la trousse.

## **AVERTISSEMENT**

**À n'importe quel moment qu'un travail d'entretien ou une inspection est effectué sur le système de carburant durant lequel il peut y avoir une fuite de carburant, il ne devrait y avoir aucun soudage, fumée, flammes, etc. dans la région.**

**Pièces:** Commandez un nombre approprié des Trousse de matériel à étanchéité pour réservoir d'essence (n/p 0637-343) en passant par les voies de commande de pièces normales. Votre compte de pièces de concessionnaire sera facturé et ensuite crédité lors de la réception du Formulaire de demande de réclamation de garantie.

**Main-d'oeuvre:** Une allocation de main-d'oeuvre de 0,4 h sera payée par motoneige concernée.

■ **REMARQUE:** Veuillez vous rappeler que lorsque vous soumettez une réclamation, de vous assurer d'inscrire le millage actuel de chaque véhicule concerné.