



Service Bulletin

Date: February 18, 2010

Product Line: Snowmobile

Bulletin No: 2010-1-12

Subject: Hose Protector

Affected Models: All 2009 1100 cc models

Condition: On the affected models, two conditions exist: (1) The oil feed hose may come in contact with the oil cooler inlet hose resulting in wear on the oil feed hose; (2) The coolant hose connecting the filler neck to the coolant tank may melt from the resonator heat.

Solution: Install Hose Protector Kit (p/n 0637-344) on all 2009 1100 cc models. Instructions will be included in the kit.

Parts: Order an appropriate number of Hose Protector Kits (p/n 0637-344) through normal parts-ordering channels. Your dealership Parts Account will be billed and then credited upon receipt of a Warranty Claim Request form.

Warranty: A labor allowance of 0.2 hr will be paid per affected snowmobile.

■ **NOTE:** It is required to enter the current mileage of each affected model at the time the claim is submitted.

 ATTENTION
--

To ensure that the necessary service work is completed in a timely manner and that this issue can be resolved, Arctic Cat is requesting that all service work be completed prior to February 18, 2011. All warranty claims directly related to this issue will not be honored after February 18, 2011, without prior approval.
--



Bulletin de Service

Date: Le 18 février 2010

Ligne de produit: Montoneige

Numéro de bulletin: 2010-1-12

Objet: Protecteur pour tuyau

Modèles concernés: Tout modèles 1100 cc de 2009

Condition:

Sur les modèles touchés, il y a deux conditions qui existent: (1) Le tuyau d'alimentation en huile pourrait entrer en contact avec le tuyau d'admission d'air du refroidisseur d'huile ce qui entraînera l'usure du tuyau d'alimentation d'huile: (2) La tuyau du réfrigérant reliant le goulot de remplissage au réservoir de réfrigérant peut fondre à cause de la chaleur du silencieux à résonance.

Solution:

Installer la trousse de protecteur pour tuyau (n/p 0637-344) sur tous les modèles 2009 de 1100 cc. Les directives viendront avec la trousse.

Pièces:

Commandez un nombre approprié des Trousse de protecteur pour tuyau (n/p 0637-344) en passant par les voies de commande de pièces normales. Votre compte de pièces de concessionnaire sera facturé et ensuite crédité lors de la réception du formulaire de demande de réclamation de garantie.

Main-d'oeuvre:

Une allocation de main-d'oeuvre de 0,2 h sera payée par motoneige concernée.

■ **REMARQUE:** Le kilométrage actuel de chaque modèle visé doit être indiqué au moment de soumettre la réclamation.

 **ATTENTION**

Pour s'assurer que le travail de révision nécessaire soit complété rapidement et que ce problème peut être réglé, Arctic Cat demande que tout travail de révision soit complété avant le 18 février 2011. Toutes réclamations de garantie directement en rapport à ce problème ne seront plus acceptées après le 18 février 2011 sans préautorisation.